

CD CD CODICI

NCT CODICE UNIVOCO

Codice regione NCTR 05 / VENETO
N° catalogo generale NCTN 00145490

AC AC ALTRI CODICI

Altro codice bene ACC A0500000294/IRVV

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

Denominazione OGTN Villa Sponza, Giacomuzzi, Chemin, Palma, Dal Sasso

Definizione tipologica OGTD villa

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato PVCS Italia
Regione PVCR VENETO
Provincia PVCP TV
Comune PVCC Gorgo al Monticano
Indirizzo PVCI Via Alessandro Manzoni 3/5/7

CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTS LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune CTSC Gorgo al Monticano
Foglio/Data CTSF 3 sez. B
Particelle CTSN 150, 185

RE NOTIZIE STORICHE

REN NOTIZIA

Riferimento RENR intero complesso
Notizia sintetica RENS costruzione

REL CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo RELS XVII
Frazione di secolo RELF fine

REV CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo REVS XIX

DA DATI ANALITICI

Morfologia complesso

DAM Il complesso, inserito in un parco giardino, è costituito dalla villa, affiancata da due ali simmetriche a cui si sono aggiunte, nel tempo, allineate sulla destra, porzioni con portico, sulla sinistra, le scuderie e, discosto, un edificio destinato all'allevamento dei bachi da seta. Vi era un oratorio, dedicato a S. Chiara, oggi non più esistente.

DAS SPECIFICHE

Identificazione DASN corpo padronale
Secolo DASD XVII
Stato di conservazione DASC ottimo
Osservazioni DASO La villa, elevata su tre piani con prospetto simmetrico e tripartito, ha una sovrelevazione con apertura rotonda al centro affiancata da figure affrescate e conclusa da un frontone

DA DATI ANALITICI**DAS SPECIFICHE**

Osservazioni

DASO curvilineo.

DAS SPECIFICHE

Identificazione

DASN ali laterali

Secolo

DASD XIX

Stato di conservazione

DASC ottimo

Osservazioni

DASO Brevi corpi elevati su due piani, con portico architravato di tre campate su colonne a piano terra. L'ala destra ha le due campate laterali a piano terra tamponate ed aperte con finestre rettangolari. Al piano superiore, in corrispondenza della campata centrale, vi è una specchiatura che reca traccia di scene affrescate.

DAS SPECIFICHE

Identificazione

DASN adiacenza est

Secolo

DASD XVIII

Stato di conservazione

DASC ottimo

Osservazioni

DASO Annesso rustico porticato con cornice di gronda a dentelli.

DAS SPECIFICHE

Identificazione

DASN scuderie

Secolo

DASD XIX

Stato di conservazione

DASC ottimo

DE ELEMENTI DECORATIVI**DEC ELEMENTI DECORATIVI**

Tipo

DECT balcone

Qualificazione del tipo

DECQ su mensole

Materiali

DECM pietra

Secolo

DECD XVIII

Stato di conservazione

DECC ottimo

Descrizione sintetica

DECS Al centro del prospetto vi è un balcone con sbalzo sostenuto da mensole e balaustra in ferro battuto.

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo

DECT statue

Qualificazione del tipo

DECQ decorative

Materiali

DECM pietra

Secolo

DECD XVIII

Stato di conservazione

DECC buono

Descrizione sintetica

DECS I pilastri della cancellata d'ingresso sono decorati sulla sommità da statue.

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo

DECT timpano

Qualificazione del tipo

DECQ curvilineo

Materiali

DECM muratura intonacata

Secolo

DECD XVIII

Stato di conservazione

DECC ottimo

Descrizione sintetica

DECS Il sopralzo timpanato, con frontone curvilineo profilato da una cornice modanata, ha al centro un'apertura ad oculo affiancata da figure affrescate.

DE ELEMENTI DECORATIVIDEC ELEMENTI DECORATIVI
DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo	DECT	specchiature
Qualificazione del tipo	DECQ	decorate
Materiali	DECM	intonaco affrescato
Secolo	DECD	XIX
Stato di conservazione	DECC	buono
Descrizione sintetica	DECS	Le ali laterali conservano, al centro del primo piano, specchiature rettangolari che riquadrano tracce di scene affrescate.

CO CONSERVAZIONE

STC STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte	STCR	intero complesso
Stato di conservazione	STCC	ottimo

US UTILIZZAZIONI

USA USO ATTUALE

Riferimento alla parte	USAR	corpo padronale
Uso	USAD	abitazione / attività direzionale

USO USO STORICO

Riferimento alla parte	USOR	intero complesso
Uso	USOD	azienda agricola
Visitabile	USV	no

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica	CDGG	proprietà privata
----------------------	------	-------------------

NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento	NVCT	L.1089/1939
Data notificazione	NVCD	1960/09/07

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FNT FONTI E DOCUMENTI

Genere	FNTX	documentazione allegata
Tipo	FNTP	catalogo provinciale
Data	FNTD	2001
Foglio/Carta	FNTF	TV 252
Codice identificativo	FNTI	D0294PD001

FNT FONTI E DOCUMENTI

Genere	FNTX	documentazione esistente
Denominazione	FNTT	Annotazioni sulla Villa
Citazione completa	BIL	S. Chiovaro (a cura di), "Ville venete: la Provincia di Treviso", IRVV - Marsilio, Venezia 2001

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

Data	CMPD	1989
Nome	CMPN	Talamini L.

